

Czujnik PerfectBake



Opis wskazówki

Czujnik PerfectBake dokonuje stałych pomiarów poziomu wilgoci pieczonych tart i ciast.

Wystarczy jedynie wybrać odpowiednią potrawę na panelu i wcisnąć przycisk „Start”, a kiedy danie będzie gotowe, piekarnik wyłączy się samoczynnie.